





METRO LINEA 7, tramo 1

Monitoreo de deformaciones para excavaciones de piques, galerías y túneles


Monitoreo sistema inalámbrico


SECTOR

1-Desde estación Brasil hasta la estación Jose Miguel infante:Pk 0+400- 0+870

Últimas lecturas diferenciales registradas en miligrados sexagesimales:

Tilt1	Tilt2	Tilt3	Tilt4	Tilt5	Tilt6
-8257.1	-76612.3	410.2	-60029.9	-3583.6	-1146.3





Hora de reporte: Wed Oct 25 01:20:11 2023